

CURRICULUM VITAE

ING. EGIDIO DE BLASIS



CURRICULUM
PROFESSIONALE
Aggiornato: luglio 2022



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome - Cognome	Egidio DE BLASIS
Indirizzo Studio sede principale	Via degli Orti, 2-4 – 67048 Rocca di Mezzo (AQ)
Indirizzo Studio sede secondaria	Via Cimino, 44 – 67100 L'Aquila(AQ)
Cellulare	+ 39 338 6105833
Telefono	+ 39 0862 917200
E-mail	egidio.deblasis@gmail.com oppure info@deblasisgroup.it
Titolo di studio	Dottore in ingegneria civile
C.F.	DBL GDE 79L28 A345A
P.I.	01657790661
SITO INTERNET	www.deblasisgroup.it
Nazionalità	Italiana
Luogo e data di nascita	L'Aquila, 28.07.1979
Impiego attuale	Senior Civil engineer

**ESPERIENZE LAVORATIVE
SOCIETA' DI INGEGNERIA**

- Periodo (da – a)
- Nome e indirizzo datore di lavoro

Da Luglio 2004
PROGER s.p.a.

Via Principe Amedeo, 23 – 00185 ROMA

- Tipo di azienda o settore

PROGER è oggi una organizzazione leader, in Italia ed all'estero, nel settore della progettazione integrata e del project management; oltre alla sede principale di Pescara, alle sedi operative di Milano e Roma ed agli uffici di Abu Dhabi, Almaty e Bucarest, l'organizzazione PROGER conta su uffici associati a Beirut, Dakar, Londra, Sofia, Tripoli e Sydney.

I servizi che forniamo includono:

- Studi di Fattibilità, di Percorribilità e di Impatto
- Ingegneria delle Alternative e dei Valori
- Pianificazione ed Organizzazione delle Risorse
- Analisi del Rischio e Decisionale
- Pianificazione Operativa e d'Impresa
- Progettazione di Concetto e Preliminare
- Progettazione Definitiva ed Esecutiva
- Integrazione Progettuale e Contrattuale
- Project Management Information Systems
- Master Planning di Progetto
- Direzione Lavori, Alta Vigilanza e Controllo
- Gestione Amministrativa dei Contratti
- Formazione e Gestione delle Risorse
- Construction Management e Collaudi
- Contratti Chiavi in Mano
- Gestione Operativa e di Global Service
- Concessioni di Gestione e Project Finance

- Tipo di impiego

Ingegnere civile (strutturista)

- Principali mansioni e responsabilità

Progettazione civile e controllo di conformità della progettazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

A.A. 1998/99 – A.A. 2003/04

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria

- Analisi matematica 1
- Disegno
- Fisica generale 1
- Geometria ed algebra
- Prova conoscenza lingua inglese
- Chimica
- Fondamenti di informatica
- Analisi matematica 2
- Calcolo delle probabilità
- Fisica generale 2
- Scienza delle costruzioni
- Architettura tecnica
- Topografia
- Fisica tecnica
- Idraulica
- Geotecnica
- Scienza delle costruzioni 2
- Tecnica ed economia dei trasporti
- Tecnica delle costruzioni
- Costruzioni idrauliche
- Bonifica ed irrigazione
- Costruzioni di strade ferrovie ed aeroporti
- Organizzazione del cantiere
- Tecnica delle costruzioni 2
- Costruzioni in zona sismica
- Stabilità dei pendii
- Idrologia
- Urbanistica
- Teoria e progetto dei ponti

- Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria civile (settore strutture)

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

- Tesi

Adeguamento sismico secondo O.P.C.M. 3274 dell'Ospedale civico di Chieti "SS Annunziata" corpo L.

Relatore: prof. ing. Dante GALEOTA

- Votazione - età

109/110 – 25 anni

- Date (da – a)

A.S. 1993/94 – A.S. 1997/98

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Liceo Scientifico A.BASILE, L'Aquila (AQ)

- Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola media superiore

ABILITAZIONE ED ALBO PROFESSIONALE

- Date

Seconda sessione anno 2004

- Nome e tipo di istituto

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria

- Esito esame di stato

Superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con la votazione 120/120

- Albo professionale

Iscritto nella sezione "A" dell'Albo degli ingegneri della provincia di L'Aquila ai sensi del D.P.R. 328/2001 con il numero 001975 e con opzione nei seguenti settori: civile, industriale e dell'informazione

- Nome e tipo di istituto

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

RICOSTRUZIONE POST-SISMA ANNO 2009

• Date	Anno 2010
• Nome e tipo di istituto	Ordine degli ingegneri della Provincia di L'Aquila
• Esito esame di stato	Ricostruzione Leggera e Pesante - Nuova Normativa Tecnica
• Abilitazione	Ricostruzione Post Sisma
• Aggiornamenti	Anno 2010

SPECIALIZZAZIONI SICUREZZA IN CANTIERE

• Date	Anno 2004
• Nome e tipo di istituto	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria
• Esito esame di stato	Superamento Organizzazione del cantiere - ottenimento abilitazione sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (CSP e CSE)
• Abilitazione	Sicurezza in cantiere CSP e CSE
• Aggiornamenti	Anno 2011 (40 ore) - Anno 2016 (40 ore)

SPECIALIZZAZIONI CTU

• Date	Anno 2005
• Nome e tipo di istituto	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI L'AQUILA – Facoltà di Ingegneria
• Esito esame di stato	Processo Civile telematico
• Abilitazione	Iscrizione Albo consulenti tecnici Tribunale di L'Aquila n.236
• Aggiornamenti	Anno 2015 ed anno 2017 aggiornamento al processo civile telematico

NTC 2018 - SISMA BONUS

• Date	Anno 2008
• Nome e tipo di istituto	EUROCONFERENCE
• Esito esame di stato	Sisma Bonus e la messa in sicurezza degli edifici

PROVE SULLE MURATURE

- Date | Anno 2019 dal 21.01.2019 al 25.01.2019
- Nome e tipo di istituto | SAIGE - BUREAU VERITAS sede di Roma
- Esito esame di stato | Corso di Termografia di Livello 2 UNI EN ISO 9712 - Prove sulle murature



BUREAU VERITAS

PRIS N° 0076C
Prestazioni degli organismi di certificazione riconosciuti dal MIUR e dall'Accredia (SISTEMA) per le prove non distruttive (NDT)

PROVE NON DISTRUTTIVE: Certificato di Qualifica Operatore
NON-DESTRUCTIVE TESTING: Operator Qualification Certificate

N° IND-19-00200-C

Si certifica la qualifica in Prove Non Distruttive al Livello 2
It certifies the qualification for Non Destructive Testing at the level 2

Sig. / Mr.
De Blasis Egidio (ID # 3294)

Nato a / born in: L'Aquila (AQ) Il / on: 28 Jul 1979

Per il metodo / for the method:
Infrared Thermographic Testing (TT)

Per i settori / for the sectors:
Multisectorial TT

Il presente certificato viene rilasciato in conformità alla Norma UNI EN ISO 9712:2012 e
Regolamento Bureau Veritas IT-IND-REG-01_NDT.IND
*This certificate is issued according to UNI EN ISO 9712:2012 and
Bureau Veritas Rule IT-IND-REG-01_NDT.IND*

Data ultima revisione / Date last revision: -----

Emesso / issued: 2 Feb 2019 Scadenza / Expiry date: 1 Feb 2024

Autorizzazione del datore di lavoro
Employer authorizing Firma della persona certificata
Signature of certificate holder

Responsabile Tecnico di Schema
NDT Scheme Chief
Luca Rossi



© BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Viale Monza, 347, 20126 Milano IND-F-044_NDT.IND Rev 04 del 15/03/2018

ISCRIZIONE WHITE LIST - SISMA 2009 E 2016

• Date	Anno 2010 e 2016
• Nome e tipo di istituto	Presidenza del Consiglio dei Ministri - Prefettura
• Esito esame di stato	Positivo - iscrizione

Professionista	Riferimenti studio	Tipologia incarico	Competenze tecniche/Capacità organizzative
<p>NOME E COGNOME : Egidio DE BLASIS PARTITA IVA : 01657790661 Codice fiscale: DBLGDE79L28A345A Categoria soggettiva: Professionista individuale Appartenente ad RTP: No Albo di iscrizione: Ingegneri Data di pubblicazione in elenco: 28/03/2017</p>	<p>Rocca di Mezzo (AQ) - 67048 via/piazza Via degli orti di Santa Maria 2 Telefono +39 0862/917200</p>	<p>-redazione della scheda AeDES -rilievi -relazione geotecnica -progettazione architettonica -progettazione strutturale -progettazione impiantistica -coord. sicurezza progettazione -direzione dei lavori -coord. sicurezza esecuzione -collauda</p>	<div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; display: inline-block; border-radius: 3px;"> Vedi curriculum </div>

CURRICULUM di Egidio DE BLASIS

Competenze tecniche* (Max 4.000 caratteri)

Laureato in tempi rapidissimi in data 17/06/2004 opera da circa 11 anni come libero professionista nonché consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale dell'Aquila con il numero di iscrizione 236.

Nel corso di questi anni ha acquisito un'importante esperienza lavorativa per il recupero di edifici danneggiati dagli eventi sismici. Dopo il terremoto di L'Aquila del 06/04/2009 ha operato come volontario nell'attività di monitoraggio e classificazione edifici presso il Comune di Rocca di Mezzo redigendo le schede di primo livello (Aedes).

Durante questi anni ha maturato un'importante conoscenza ed esperienza nell'ambito degli interventi post-sisma grazie alle innumerevoli esperienze lavorative ed incarichi ricevuti.

Si è occupato di

- riparazione di danni di lieve entità su edifici lievemente danneggiati;
- riparazione locale di edifici su edifici lievemente danneggiati;
- riparazione e rafforzamento locale su edifici temporaneamente o parzialmente inagibili;
- miglioramento sismico su edifici inagibili;
- adeguamento sismico su edifici gravemente danneggiati;
- analisi di vulnerabilità su edifici esistenti;
- messa in sicurezza di edifici pericolanti.

Tali interventi hanno interessato edifici singoli, condominiali ed aggregati in cemento armato e muratura.

Le prestazioni svolte sono state di progettazione e direzione dei lavori oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori (abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i.).

Capacità organizzative* (Max 2.000 caratteri)

Lo studio è organizzato con una sede operativa a Rocca di Mezzo (AQ) in Via degli orti di Santa Maria,2 ed altra sede distaccata a Celano (AQ).

L'organico è completato da altre due figure professionali, architetti, che hanno il compito di curare la parte relativa alla progettazione architettonica, alla restituzione grafica e coadiuvare il professionista nella direzione dei lavori e contabilità. Inoltre nel corso degli studi universitari ed anche durante la vita lavorativa lo studio ha avuto a tutt'oggi un'attività di cooperazione con un ingegnere con sede nella città di Teramo.

Lo studio è dotato di attrezzature e software atti a garantire il più approfondito livello di progettazione e di gestione dell'intero processo edilizio.

Dettagliando

per le attrezzature:

- 2 PC postazioni fisse;

- 3 PC portatili;

- 2 stampanti A/4;

- 1 stampante A/3;

- 1 plotter A/0 A/1;

- 1 scanner;

- 1 telefono fisso;

- 1 fax;

- 1 ipad per cantiere;

per i software:

- sistema operativo windows e applicativi;

- Edilus calcolo strutturale Acca;

- Primus computo e contabilità Acca;

- CerTus sicurezza Acca;

- Edificius BIM Acca;

- TerMus energetico Acca;

- ManTus piani manutenzione Acca;

- Programmi Dei;

- Programmi Grafill;

- Programmi Gelfi;

- Programmi Maggioli;

- Programmi excel per calcoli locali.

PROTOS.GROUP SPA
ORGANISMO ISPEZIONE

• Date	Anno 2022
• Nome e tipo di istituto	Protos spa
• Esito esame - iscrizione	Positivo – iscrizione quale tecnico referente Abruzzo-Lazio

DATI GENERALI		
PROFESSIONISTA: Egidio DE BLASIS		
ISCRIZIONE ORDINE:	dei/degli:Ingegneri	prov. di: L'Aquila
	numero: 1975	anno: dal 2005
SOCIETA'/STUDIO DI APPARTENENZA	Studio Tecnico Ing. Egidio DE BLASIS	
RUOLO NELLA SOCIETA'/STUDIO	Titolare	

INCARICHI

Denominazione Dell'incarico: PNRR

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Ocre (AQ)

Committente: Comune di Ocre

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 544407,85

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori Scuola primaria infanzia. Progettazione ultimata.

Denominazione Dell'incarico: PNRR

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Cambio (AQ)

Committente: Comune di Rocca di Cambio

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 290000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Riqualificazione campo sportivo. Progettazione ultimata.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Condominio LE GEMELLE

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 3331676,48

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Progettazione ultimata.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

<p>Committente: Condominio SAN PASQUALE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 993719,28</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Progettazione ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio FIORI ROMANO 1</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 446410,58</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio FIORI ROMANO 2</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 1403488,15</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio GENIUS</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 1500000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p>

<p>Committente: Condominio GIGGI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 893306,61</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio IL GINEPRO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 1758634,98</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio PANDA PAL.B</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 500000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva ultimata.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere</p> <p>Committente: Condominio LA DOLCE SOSTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 2133797,70</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p>

<p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LA FORNACE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 411283,70</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere</p> <p>Committente: Condominio LA MADDALENA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 867205,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LE PALOMBARE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 2000000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LE VICENNE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 2663845,39</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed</p>

Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio PERALTO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 500000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio RESIDENCE PRIMO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio RIFUGIO DELLE ROCICHE Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 2000000,00 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.
Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) Committente: Condominio ROCCA DI MEZZO Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022 Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022 Importo Dei Lavori: 883823,81 Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed

Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Condominio SAN LEUCIO PAL.A e B

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 2000000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Condominio SAROVERI

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 800000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: Condominio VIA DELLA MADONNA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 600000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità e progettazione preliminare/definitiva in fase di ultimazione.

Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: BRACALARI Mauro

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022

Importo Dei Lavori: 219268,19

<p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: CAUCCI Giorgio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 233127,60</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ)</p> <p>Committente: SOLE Teresa</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 260617,08</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: CONTE Enrica</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 206564,76</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Collarmele (AQ)</p> <p>Committente: D'ALESSANDRO Anna Maria</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p>

<p>Importo Dei Lavori: 212822,35</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: D'AVANZO Miriam</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 201781,22</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DI GIROLAMO Michele</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 392727,27</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA rafforzato</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio XXIV MAGGIO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 1141557,50</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Studio di fattibilità, progettazione preliminare/definitiva ed esecutiva ultimata. In fase di cantierizzazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: FIDOTTI Orietta</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p>

<p>Importo Dei Lavori: 240101,58</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MANCINI Vincenza</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 208614,88</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MARIANI Massimiliano</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 198329,02</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DI CATERINO Assunta</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 73030,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Sicurezza in fase di Progettazione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: PETRILLI Alessandro</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p>

<p>Importo Dei Lavori: 394970,27</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO-SISMA</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: PETRONGARI Marisa Teresa</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 231269,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: DL 34/2020 – Superbonus 110% ECO</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: VALLETTA Mirella</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2022</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2022</p> <p>Importo Dei Lavori: 89084,24</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori. Cantiere in corso.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma de centro italia 2016 - Comune di Borbona (RI)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Borbona (RI)</p> <p>Committente: LOPEZ Serena e Beatrice</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: In corso di lavori</p> <p>Importo Dei Lavori: 747364,40</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma de centro italia 2016 - Comune di Borbona (RI)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Borbona (RI)</p> <p>Committente: LOPEZ Serena e Beatrice</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: In corso di lavori</p> <p>Importo Dei Lavori: 747364,40</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Ortofrutticola di SBARRA Nicola</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Villa unifamiliare in legno</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: LOCASCIULLI Guido</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2020</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2020</p> <p>Importo Dei Lavori: 500000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Villa unifamiliare</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DE COLLI Cristian</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 600000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Collaudo strutturale Aggregato 3.34</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Picenze (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio 3.34</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p>

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Collaudo Strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: redazione Prove Strutturali</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Picenze (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio 3.13</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021</p> <p>Importo Dei Lavori: 2000000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi architettonici e prove strutturali</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: redazione Prove Strutturali</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Poggio Picenze (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio 3.34</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021</p> <p>Importo Dei Lavori: 2500000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi architettonici e prove strutturali</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Redazione prove strutturali</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Terranera (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio INDIPENDENZA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021</p> <p>Importo Dei Lavori: 600000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Prove Strutturali</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Redazione prove strutturali</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Terranera (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio LA VALLUCCIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021</p> <p>Importo Dei Lavori: 1000000</p>

<p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Prove Strutturali</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Progettazione e Direzione Lavori</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Terranera (AQ)</p> <p>Committente: Consorzio APPIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2021 in corso di istruttoria</p> <p>Importo Dei Lavori: 1300000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Superbonus amplificato al 160% - danneggiati dal sisma 2009</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo - Rovere (AQ)</p> <p>Committente: Cpsorzio LA MADDALENA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2021</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso</p> <p>Importo Dei Lavori: 1200000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo B&B e Casa Vacanze</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ)</p> <p>Committente: PIETRANTONI Domenico</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Smaltimento eternit e rifacimento coperture</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: COLLEROSA srl (ex società)</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 250000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato 537 - Fonteavignone

Categoria: A-B-E

Committente: Aggregato 537

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: -----

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato 603 - Terranera

Categoria: A-B-E

Committente: Aggregato 603 - Consorzio APPIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: -----

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato 703 - Terranera

Categoria: A-B-E

Committente: Aggregato 703 - Consorzio POZZO CALDAIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: -----

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato 148 - Rovere

Categoria: A-B-E

Committente: Aggregato 148 - Consorzio IL CASTELLO

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 182 - Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: Aggregato 182 - Palazzetto PANICUCCI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 511 - Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Aggregato 511 - Arch. Maria Antonietta BENEDETTI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 2016 Alvi (Teramo)</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Aggregato 264 - Teramo (Alvi)</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di</p>

<p>Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p> <p>Denominazione Dell'incarico: Sismabonus - Ristrutturazione abitazione</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: FERREIRA Bruhn Jane</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 120000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori. CSP e CSE.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Sismabonus - Ristrutturazione abitazione</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: VIOLI FERRARI Claudia</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di struttura ricettiva - Casa Vacanza e B&B</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: CALCAGNO Riccardo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2019</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale. Direzione dei lavori. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e direzione dei lavori.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una villa unifamiliare in legno</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Dott. BECCARINI Alessandro</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 300000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale. Direzione dei lavori architettonica e strutturale.</p>

<p>Denominazione Dell'incarico: Recupero sottotetto con opere - Legge Regione Abruzzo</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: PRONTO Giuseppe, NERI Alvaro, PAOLUCCI Alessandro</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2018</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 25000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e direzione dei lavori.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale</p> <p>Categoria: Ic – Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: LISCIIO Cesare</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione Capannone Artigianale</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MARINOPICCOLI Giuseppe</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: FORTE Maria</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 180000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e Strutturale e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un capannone</p>

<p>Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DI FELICE Mauro</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 80000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale e Direzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Roma (RM)</p> <p>Committente: TUCCERI Severino</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013-2015</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e risanamento di un fabbricato civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: VALVOLA srl</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 160000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio FIORI ROMANO 2</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso di approvazione</p> <p>Importo Dei Lavori: 250000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione. Sicurezza in fase di progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p>

<p>Committente: Condominio GIGGI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013</p> <p>Importo Dei Lavori: 75000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere</p> <p>Committente: Condominio I TIGLI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013</p> <p>Importo Dei Lavori: 45000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LA VACCHERECCIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso di approvazione</p> <p>Importo Dei Lavori: 80000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio MODULO 2</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 95000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio NEVADA</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 45000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013</p> <p>Importo Dei Lavori: 25000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio VIA DELLA MADONNA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: in corso</p> <p>Importo Dei Lavori: 50000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione – manutenzione straordinaria - di un complesso in condominio</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ)</p> <p>Committente: Condominio VILLAFRANCA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010</p> <p>Importo Dei Lavori: 35000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ)</p> <p>Committente: Comune di Rocca di Cambio</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007</p> <p>Importo Dei Lavori: 90000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero frazione Rovere</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Comune di Rocca di Mezzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero frazione Fonteavignone</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Comune di Rocca di Mezzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007</p> <p>Importo Dei Lavori: 60000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione ampliamento e ristrutturazione cimitero capoluogo</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Comune di Rocca di Mezzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007</p> <p>Importo Dei Lavori: 35000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Costruzione di una casa della Cultura HAUS DER KULTUR</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Ocre (AQ)</p> <p>Committente: Comune di Ocre</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011 - 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 270000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Costruzione di una nuova stalla ed alloggio per il custode</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Azienda Agricola BASSI Vincenzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 532000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Costruzione di un nuovo fabbricato per civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: L'Aquila</p> <p>Committente: GIULIANI Jessica</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 250000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di in fabbricato</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DEL GIUDICE Antonio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 90000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Bonifica amianto zona stalle Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: BASSI Domenico</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p>

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: GIULIANI Amedeo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 35000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ)</p> <p>Committente: BRAINTECH srl</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione strutturale.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: BRUNO Gastone e f.lli</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 30000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: BUCCIMAZZA Ermanno</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p>

<p>Importo Dei Lavori: 90000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un complesso residenziale composto da n.5 villette a schiera</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ)</p> <p>Committente: CERINI Alessandro</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2008 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un fabbricato</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: CHIERICONI Rosella</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio IL GINEPRO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 200000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LA VACCHERECCIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 80000</p>

<p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ripristino funzionalità condominio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio LE VICENNE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 118000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio NEVADA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Collaudo statico</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ)</p> <p>Committente: EDIL MANU srl</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 2000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Collaudo statico di un complesso residenziale composta da villette a schiera</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio ROCCA DI MEZZO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 50000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed</p>

<p>esecuzione dei lavori</p> <p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Condominio VIA PER FONTENASCOSTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 60000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Ovindoli (AQ) San Potito</p> <p>Committente: DE BLASIS Gianfilippo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di un rudere per realizzare n.2 civili abitazioni</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: PESCATORE Daniele e D'ERAMO Antonio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 90000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: D'ERAMO Clemente</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 25000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed</p>

<p>esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Costruzione di n.1 villa bifamiliare</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DE BLASIS Egidio e SCOCCIA Elio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010</p> <p>Importo Dei Lavori: 300000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DI GIROLAMO Laura</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 80000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di n.2 palazzetti storici per realizzare appartamenti</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: DI GIROLAMO Michele</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 400000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: D'OVIDIO Alberto</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed</p>

<p>esecuzione dei lavori</p> <p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: FERRANTI Pierangelo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015</p> <p>Importo Dei Lavori: 25000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: GUARNIERI Rosa</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Demolizione e ricostruzione di un fabbricato adibito a civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: LENTINI Federica</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori strutturale.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione per realizzare due distinti appartamenti</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MAGNANTE Italo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 100000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>

<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di ristrutturazione di una civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MARCHIONNI Gabriele</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo B&B</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Ovindoli (AQ)</p> <p>Committente: MARINETTI Gina</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale con ricostruzione di un vecchio rudere</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MARZIALE Fabrizio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 200000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ricostruzione e miglioramento sismico di un rudere</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Tione degli Abruzzi (AQ) pagliara</p> <p>Committente: MARZIALE Fabrizio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 50000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>

<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MAURO Benedetto</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 90000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile civile abitazione centro storico</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MAVIGLIA Gabriele</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile civile abitazione</p> <p>Categoria: Ic Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MENICHINI Renato</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 35000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un immobile</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) frazione Rovere</p> <p>Committente: MICHELI Susanna</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 50000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>

<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una villa in località Colleciaccio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: LONGOBARDI Carlotta</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014</p> <p>Importo Dei Lavori: 100000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una palazzetto storico</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MORANTE Alessandra e sorelle</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 50000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di una edificio nel centro storico</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MURINO Alessandra</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2015</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 100000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di una struttura ricettiva tipo casa-vacanza composta da n.3 unità</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: roccAntica srl</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento</p>

<p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: NUSCA Luciana</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: CTP consulente tecnico di parte</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Celano (AQ)</p> <p>Committente: DI RENZO Antonina</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 92000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico di parte</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: CTP consulente tecnico di parte</p> <p>Categoria: Ubicazione: L'Aquila (AQ)</p> <p>Committente: PELASI Francesco</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: ---</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico di parte</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: CTU consulente tecnico d'ufficio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Barete (AQ)</p> <p>Committente: Tribunale sezione civile di L'Aquila</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 1200000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico d'ufficio</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: CTU consulente tecnico d'ufficio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: L'Aquila (AQ)</p>

<p>Committente: Tribunale sezione civile di L'Aquila</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 240000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Consulente tecnico d'ufficio</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un appartamento</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Civitella Roveto (AQ)</p> <p>Committente: PETRICCA Giuseppe</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 30000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Studio vulnerabilità di un edificio</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: RALLI Giovanni</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 150000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione studio di fattibilità.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: SBARRA Luciano</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Realizzazione di un locale commerciale</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: SBARRA Nicola</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 15000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione e cambio di destinazione d'uso di un rudere</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: SCOCCIA Gemma</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019</p> <p>Importo Dei Lavori: 70000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Perizia di stima dell'intera stallopoli di Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Società COLLEROSA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2008</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2008</p> <p>Importo Dei Lavori: ----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Perizia di stima</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Progettazione di rete paramassi</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Villalago (AQ)</p> <p>Committente: TECNORETI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2007</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2007</p> <p>Importo Dei Lavori: 40000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Ristrutturazione di un B&B</p> <p>Categoria: Ic - Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MANCINI Battistina</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p>

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 20000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Vari Lavori Privati (DIA, PERMESSI, CONDONI 47/85 e 94)</p> <p>Categoria: Ic Ig Ubicazione: Rocca di Cambio (AQ), Rocca di Mezzo (AQ), Ovindoli (AQ), Tione degli Abruzzi (AQ), Ocre (AQ), Roma (RM), L'Aquila (AQ)</p> <p>Committente: Vari</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2005</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei lavori. Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma de centro italia 2016 - Alvi (TE)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Alvi (TE)</p> <p>Committente: Aggregato FEDELI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2017</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 ed in corso</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 537 Fonteavignone</p> <p>Categoria: A-E</p> <p>Committente: Aggregato 537</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 110 Terranera di Rocca di Mezzo</p>

<p>Categoria: A-E</p> <p>Committente: Aggregato 110 - Consorzio IL MORRONE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 76 Rovere di Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A-B-E</p> <p>Committente: Aggregato 76 - Consorzio LARGO DELLE SCUOLE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: da definire</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Condominio ALTOPIANO</p> <p>Categoria: C</p> <p>Committente: Aggregato 33 - PETRILLI Elisa</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2016</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 502000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 118 Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A-B-E</p> <p>Committente: Aggregato 118 - BENEDETTI Anatolio</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica,</p>

Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UMI1

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA"

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (IN CORSO)

Importo Dei Lavori: 431573

Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UM2

Categoria: Ic e Ig **Ubicazione:** Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ)

Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA"

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (IN CORSO)

Importo Dei Lavori: 365000

Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 209 DI GIROLAMO Michele Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: Aggregato 209 - DI GIROLAMO Michele

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012

Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO

Importo Dei Lavori: 124000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 215 BUCCIMAZZA Antonio Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: Aggregato 215 - BUCCIMAZZA Antonio

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 57000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 237 Consorzio FORNO DELLA MORGE Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Avv. FABBRI Lorella</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 1000000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione strutturale, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 251 DEL FANTE Gianfranco Rocca di Mezzo UMI1, 2, 3, 4</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Geom. Gianfranco DEL FANTE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 800000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione.</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 299 Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Aggregato 299 - Consorzio ZUMPO D'ANDREA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 427 Rocca di Mezzo</p>

<p>Categoria: E</p> <p>Committente: Aggregato 427 - Consorzio ARCO DI SIMONE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: -----</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato RM-42 Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Avv. FABBRI Lorella</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 188000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di puntellamento post-sisma del 06.04.2009</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere</p> <p>Committente: Comune di Rocca di Mezzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010</p> <p>Importo Dei Lavori: 26000</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.112 Edificio 1-2-3 – PIAZZA GABRIELE D'ANNUNZIO – Rovere</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere</p> <p>Committente: Avv. Paolo D'AMICO - Consorzio ROVERE 2</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2015-2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 308.822,33</p>

<p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio IL MERCATINO – Viale Tenente Italo d'Eramo - Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: Avv. Paolo D'AMICO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 ed in corso</p> <p>Importo Dei Lavori: 188.193,49 + 504.375,41 + 115.071,16</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.9765 Edificio 1 – VIA DELLE GAZZETELLE – L'AQUILA</p> <p>Categoria: Ig Ubicazione: L'Aquila loc. Cansatessa</p> <p>Committente: ZANON MASSIMILIANO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 423332,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - LATTANZI Piero Agg.5900688 – DEL CASTELLO – OCRE</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via del Castello - Ocre</p> <p>Committente: LATTANZI Piero</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 96.062,69</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.00032 Edificio 2 – Largo Marinopiccoli, 3 – Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Largo Marinopiccoli, Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: AURA LILIANA Bran Samayoa - SBARRA Luciano</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p>

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013/2014</p> <p>Importo Dei Lavori: 81781,82</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.00036 Edificio 1, 2, 3 – Via Gabriele Vincenzo – Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Gabriele Vincenzo, Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: GABRIELE Vincenzo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012/2013</p> <p>Importo Dei Lavori: 229879,71</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio ROCCA-2 – dell'Hilio e Aurelio Colarossi – Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dell'Hilio ed Aurelio Colarossi, Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: BANEDETTI Renzo - Consorzio "Rocca-2"</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 1.550.335,48</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Consorzio SOTTO JETTA – Via dei Garofani e Circonvallazione – Rocca di Mezzo (AQ) UMI3</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via dei Garofani e Via Circonvallazione - Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: COLAIUDA Cesare - Consorzio "SOTTO JETTA"</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014-2015-2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 619.771,37</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.172 Edificio 2 – Via Tenente Italo d'Eramo– Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Tenente Italo D'Eramo - Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: NUSCA Luciana</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014/2015</p> <p>Importo Dei Lavori: 186604,91</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Edificio dichiarato B MICHELI – Via Centrale – Rovere di Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Centrale - Rocca di Mezzo (AQ) Rovere</p> <p>Committente: MICHELI Antonina</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2013/2014</p> <p>Importo Dei Lavori: 30810,52</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.198 – Via Statale 5 bis – Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Via Statale 5 bis - Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: MICCINILLI Ettore e CARRITI Nelda Maria</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 60181,56 + 82051,67</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione e Direzione dei Lavori, Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Agg.26 Edifici 1, 2, 3 – Largo del Cardinale – Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: Ic e Ig Ubicazione: Largo del Cardinale - Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Committente: AGNIFILI Dott. Paolo</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014-2015-2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 270895,50</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.13 Edificio 1-2 – VIA VITTIME 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo</p>

<p>Categoria: Ig Ubicazione: Rocca di Mezzo (AQ) fraz. Rovere</p> <p>Committente: BRUNO GRAMICCIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 340563,28</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.4 Edificio 2 – STADA STATALE 5 BIS – Rovere</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: TUCCERI ANATOLIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014/2015</p> <p>Importo Dei Lavori: 122793,54</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 330 Rocca di Cambio</p> <p>Categoria: A-B-E</p> <p>Committente: Consorzio Indipendenza 330 - Sig. Mario GIALLORETI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 574099,68</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato TE-23 Terranera di Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: A-E</p> <p>Committente: Consorzio LA PORTELLA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 367112,76</p>

<p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 0001 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: Aldo ARGENTIERI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 305618,30</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 17 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: Avv. Paolo D'AMICO procuratore speciale</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 493384,84</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 24 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: A-E</p> <p>Committente: ex Avv. Paolo D'AMICO procuratore speciale - Sig.ra Stefania VALENTE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 58930,97 + 253345,86</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 102 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: A-B-E</p>

<p>Committente: Consorzio MONTEROTONDO - Sig.ra Cristina DEL GIUDICE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2018</p> <p>Importo Dei Lavori: 405808,90</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 191 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: A-B-E</p> <p>Committente: ex Avv. Paolo D'AMICO presidente consorzio - Avv. Carla MANNETTI - Consorzio L'ARCHETTO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO</p> <p>Importo Dei Lavori: 1582603,73</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato 194 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: Arch. Giovanni PALUMBO (responsabile)</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2019 (in corso)</p> <p>Importo Dei Lavori: 197403,13</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e rafforzamento locale danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato RM-14 Rocca di Mezzo (AQ)</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: D'OVIDIO Orsola</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2017</p> <p>Importo Dei Lavori: 215457,79</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento</p>

Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato Celano 10 - Celano (AQ)</p> <p>Categoria: A-B-E</p> <p>Committente: Stefania BALIVA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: IN CORSO ISTRUTTORIA</p> <p>Importo Dei Lavori: 1000000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica e strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: CONDOMINIO CER 1</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010</p> <p>Importo Dei Lavori: 269002,19</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: CONDOMINIO ROCCA DI MEZZO RESIDENCE PRIMO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 248033,15</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Strutturale, Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p>

<p>Committente: CONDOMINIO NEVADA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 247549,62</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1-2 – VIA DEI FRATTALI – Rovere</p> <p>Categoria: E</p> <p>Committente: DI GIORGIO GIANLUCA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2014</p> <p>Importo Dei Lavori: 141680,75</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettaione, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: CONDOMINIO VIA DEGLI ORTI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2009-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 178156,59</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, progettazione strutturale, direzione Lavori strutturale</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.436 Edificio 4 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: C</p> <p>Committente: MARIANETTI ANNUNZIATA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 146067,22</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In</p>

Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.143 Edificio 1-2 – VIA DELL'ACQUA SAVIA – Rovere

Categoria: E

Committente: BESSIO PIERPAOLO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: 146057,31

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica e strutturale

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.16 Edificio 1 – VIA DELLA MANDRA SPERA – Rovere

Categoria: C

Committente: FEDELE ROBERTO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 110423,99

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.183 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: SBARRA NICOLA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: 136745,01

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio

Categoria: B

Committente: CONDOMINIO LE COSTE

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 86800,35</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.11 Edificio 2 – VIA GRAN SASSO LOCALITA' I CERRI – Rocca di Cambio</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: CONOMINIO LOTTO 74</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 49738,74</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione Architettonica, Progettazione Strutturale, Direzione Lavori Architettonica, Direzione Lavori Strutturale, Misura E Contabilita', Rilievi Di Manufatti, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Progettazione, Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: LONGO ELISABETTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 10334,14</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: BATTISTEL CRISTIANA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 9379,73</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -</p>

Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: SPAGNOLI UGO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 14875,05

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: DI TILLIO FRANCO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 13915,3

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: PELLEGRINI CHIARA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 13835,89

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CAPPUCILLI EGLE

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 13831,61

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CIALDEA MARTA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 12949,74

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: DI CICCIO GUIDO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 12892,03

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: AMOROSO MARIAROSARIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2012

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012

Importo Dei Lavori: 7566,78

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GALLI ANDREA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

<p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 12487,73</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: DANIELI ANNARITA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 12385,71</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: QUATTROCCHI NANDO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2014</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 7360,93</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.240 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: MARINUCCI FELICE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 12241,24</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza di fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: FABI FABRIZIO</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 12106,83</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: STAFFIERI CARLO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2016</p> <p>Importo Dei Lavori: 7241,58</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: PERRUCCI DANIELA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 12038,68</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: QUATTROCCHI CONSUELO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 11910,33</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: GRAZZINI ANNUNZIATA</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 11896,47</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: AIROLDI CLOTILDE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 11664,56</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: COLAIUDA ADA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 11571,52</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: POMPEI LEUCIO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 11390,35</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: BARTOLOMEO GIUSEPPE</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6834,81</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: QUATTROCCHI GRAZIELLA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2013</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6787,82</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: DI BENEDETTO EDWIGE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 11259,83</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: GUERINI ROCCO ENRICO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6590,57</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: SARRI VALERIO</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6575,79</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: VACCA CLAUDIO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6522,01</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: BERNASCONI FELICETTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 6402,89</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.60 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: VEGLIA GIUSEPPE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.60 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: COLAROSSO BEATRICE</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.67 Edificio 1 – VIA TENENTE ITALO D'ERAMO – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: COLAROSSO GIOVANNI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1 – VIA FONTE NASCOSTA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: ERZEL MAURO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.97 Edificio 1 – VIA FONTE NASCOSTA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: SARRA MARIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: SBARRA BENITO</p>

<p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: SBARRA CINZIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.261 Edificio 1 – STARDA STATALE 5 BIS – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: SBARRA GIOVANNI</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.281 Edificio 1 – VIA LARGO NATALI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: EUSANIO PASQUALE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.312 Edificio 1 –</p> <p>VIA COLLI DELLA MULA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p>

<p>Committente: FALCONIERI GIUSEPPE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.313 Edificio 1 – VIA COLLI DELLA MULA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: D'ALIA ARTURO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.28 Edificio 1 – VIA DEGLI ORTI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: MICHELI TIZIANA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 10430,47</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: D'ERAMO ASSUNTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p>

Committente: BASSI OCLITO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 9785,63

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CEREDA PAOLA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011 (in corso)

Importo Dei Lavori: 9661,94

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.304 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo

Categoria: A

Committente: AGNIFILI LUISA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: <10000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: PATRONO DONATO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 9154,88

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

<p>Committente: LANDI VALERIO</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 8923,57</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.487 Edificio 1 – VIA PADRE GIOVANNI MINOZZI – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: GABRIELLI MARIA RITA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2012</p> <p>Importo Dei Lavori: 5217,98</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: TESTONI LORETTA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 8703,6</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.304 Edificio 1 – VIA DELLA CHIUSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: AMMANNITI PATRIZIA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio</p> <p>Categoria: B</p>

<p>Committente: MISCIONE MICHELE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 8589,49</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.462 Edificio 1 – VIA VITTIEM 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: CAPULLI AMILCARE</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: A</p> <p>Committente: D'ERAMO RITA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011</p> <p>Importo Dei Lavori: <10000,00</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo</p> <p>Categoria: B</p> <p>Committente: PERFETTI ADRIANA</p> <p>Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009</p> <p>Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011</p> <p>Importo Dei Lavori: 8419,44</p> <p>Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori</p>
<p>Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -</p>

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CUCCADU MAURIZIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 8410,57

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato N.162 Edificio 1 – VIA 24 MAGGIO – Rocca di Mezzo

Categoria: A

Committente: CARRITI NELDA MARIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: <10000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: AMATO ALESSIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 7138,45

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MAUGLIANI PIERANGELO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 7104,59

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione danni di lieve entità causati dal sisma DEL 06.04.2009 - Aggregato

N.248 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE – Rocca di Mezzo

Categoria: A

Committente: NICOLAI ADRIAN

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2011

Importo Dei Lavori: <10000,00

Prestazione Fornita Dal Professionista: Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: WUNDERLI EVELINE

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6939,86

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CATALDI EMANUELA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6833,65

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: TODARO ANTONIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6708,27

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: FUSCO MIRNA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6280,53

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MORMILE ANNAROSA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6210,94

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CHIAPEROTTI CRISTINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 6209,87

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CECERE MARINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5960,24

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: TODARO FEDERICA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5775,04

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GUARNIERI ROSA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5521,39

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MASELLIS FRANCESCO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 5487,99

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: DI MATTEO ANDREINA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4922,11

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: PELLEGRINI GIORGIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4907,15

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: PASSARI ANTONELLA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4726,1

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio

Categoria: B

Committente: RICCI RICCARDO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2011

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4617,17

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: SALVUCCI LIDIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4516,53

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GIUSTESCHI CLAUDIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4452,78

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GIUSTESCHI CLAUDIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4452,78

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: BARDELLONI LUCIANA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4426,89

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: FORCHIELLI LEONARDO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4321,51

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: COLAROSSO PIERO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4306,05

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MAIORANO EMILIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 4049,61

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: FRACASSI ANGELO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3986,27

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: CAVALLO MARIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3966,51

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: D'ANGELO MASSIMILIANO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3955,58

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MACRINO PIERO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3866,5

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: VERRECCHIA MANLIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3840,59

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.589-597 Edificio 1 – VIA PROVINCIALE PER AVEZZANO – Rocca di Cambio

Categoria: B

Committente: LIPANI PROVVIDENZA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2010

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3702,95

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -

Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MARCORELLI ROBERTO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 3212,75

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: DE GULIELMO ANGELA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 2666,66

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: GENNARI PIERGIORGIO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 2396,35

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 -
Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: MAIARELLI ANGELO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 2391,53

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità, Sicurezza in

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.303 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: BALSAMO MARIAGRAZIA

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 2071,11

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

Denominazione Dell'incarico: Lavori di Riparazione e miglioramento sismico danni causati dal sisma del 06.04.2009 - Aggregato N.124 Edificio 1 – VIA ANTONIO DEL FANTE PRIMA TRAVERSA – Rocca di Mezzo

Categoria: B

Committente: BRUNO ROBERTO

Anno Di Affidamento Dell'opera: 2009

Anno Di Realizzazione Dell'opera: 2010-2011

Importo Dei Lavori: 1951,64

Prestazione Fornita Dal Professionista: Progettazione architettonica, Direzione lavori, Misura e contabilità

ALTRE NOTIZIE

Eccellente conoscenza del sistema operativo Windows ed eccellente conoscenza dei software:

ANALISI STRUTTURALE E PROGETTAZIONE: SAP 2000, StaadPRO 2007, Cds, Cdf, Sismicad, Plicad, Slopecad, Steel connection, Mathcad, Edilus;

ANALISI PREZZI E CONTABILITA': Quanto; Primus;

TERMOGRAFIA ANALISI STRUTTURALE: Analisi non distruttive Livello 2 - UNI EN ISA 9712 con attestazione rilasciata da Bureau Veritas - acquisizioni prove con macchina Termografica Flir E8.

DISEGNO: Autocad 2006, Autocad 2012, 2016 e successive integrazioni, 3DStudio, Edificius Acca;

PACCHETTO OFFICE: Excel, Word, Power point.

ALTRI: tutti i programmi minori generalmente utilizzati nella pratica comune con buone attitudini ad utilizzare software non conosciuti.

Plotter Hp design jet 500 plus

Licenze software a disposizione dei professionisti associati:

- *Autocad 2012 (AUTODESK)*
- *Primus (ACCA)*
- *Certus (ACCA)*
- *Edilus (ACCA)*
- *Mantus (ACCA)*
- *Edificius (ACCA)*
- *GELFI*
- *GRAFILL*

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO

Nome e cognome	Firma	Data
Egidio DE BLASIS		15.07.2022